

TIPS & TRICKS ADVENTURE 1290

04

tema

modeli 1290 ADVENTURE

dodatni filteri usisa zraka

Prilikom servisa na modelima 1290 Adventure S i R potrebno je provjeriti stanje filter mrežica na usisnicima zraka koji se nalaze sa bočne strane prednje maske. Mnogi vlasnici nisu upoznati da ovi filteri postoje, za pristup filterima na usisnicima potrebno je odstraniti gornju plastiku spremnika goriva kao i bočne spoilere. (u privitku slike pozicije tog filtera)

Filter mrežice na usisnicima zraka zaprljaju se i zapune prije nego sam filter zraka, što dovodi do nepravilnog rada motora i gubitka snage. KTM u svojoj ponudi dodatne opreme za to ima rješenje u vidu dodatnih filter mrežica koje se montiraju s vanjske strane. Preporučamo montažu istih iz razloga kasnijeg jednostavnijeg održavanja .

Kataloški broj artikla: 60708920000 , cijena 304,00 kn



MOTO ŠPICA

ADVENTURE 1290



pozicija filtera na usisnicima zraka

MOTO ŠPICA

ADVENTURE 1290



filter usisnika zraka

Kako naručiti?

Pošaljite kataloški broj i naziv artikla koje želite naručiti na e-mail moto.spica@vz.t-com.hr te navedite podatke za slanje (ime i prezime, adresa, broj telefona).

Trošak dostave dodatno se plaća – nije u cijeni proizvoda.

Isporuka: u roku 2-3 radna dana za svu robu sa skladišta.

Varaždin, 07.12.2019.

MOTO ŠPICA doo, 42000 Varaždin, Koprivnička 1, www.moto-spica.hr,